

IL EST IMPERATIF DE PROTEGER CE COFFRET EN AMONT PAR UN DISJONCTEUR DE CALIBRE 40A MAXI

NE PAS INVERSER LES SENS DE ROTATION AU SEIN D'UNE MEME ARMOIRE
 NORME 61439-4
 SI BESOIN, LES INVERSER DANS LA FICHE DE LA PRISE OU SUR LA MACHINE

SENS DE ROTATION HORAIRE CONSEILLE

