




IL EST IMPERATIF DE PROTEGER CE COFFRET EN AMONT PAR UN DISJONCTEUR DE CALIBRE 63A MAXI

NE PAS INVERSER LES SENS DE ROTATION AU SEIN D'UNE MEME ARMOIRE  
 NORME 61439-4  
 SI BESOIN, LES INVERSER DANS LA FICHE DE LA PRISE OU SUR LA MACHINE

SENS DE ROTATION HORAIRE CONSEILLE



DESINE:	JCR			
VERFE:				
DATE DE CREATION:	01/03/2017			
INDEXE	DATE	MODIFICATION	VISA	

Client :	CLIENT
Article n° :	22875