

IL EST IMPERATIF DE PROTEGER CE COFFRET EN AMONT PAR UN DISJONCTEUR DIFFERENTIEL DE CALIBRE 63A - 30mA MAXI

NE PAS INVERSER LES SENS DE ROTATION AU SEIN D'UNE MEME ARMOIRE
NORME 60439-4
SI BESOIN, LES INVERSER DANS LA FICHE DE LA PRISE OU SUR LA MACHINE

SENS DE ROTATION HORAIRE CONSEILLE

